



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 1	Boostockstrasse Gemeindehaus
Art:	öffentlich
Anzahl:	ca. 20
Licht:	kein Licht vorhanden
Sicherheit:	- gute Einsehbarkeit - direkt an der Strasse
Zustand:	gut
Sauberkeit:	gut
Notwendigkeit:	ja
Bemerkungen:	- Beleuchtung fehlt - Veloständer zum Abstellen
Anträge:	- Velounterstand beleuchten - Veloständer montieren

Foto:





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 2

**Boostockstrasse
Schulanlage Zentrum**

Art: öffentlich

Anzahl: ca. 60

Licht: kein Licht vorhanden

Sicherheit: schlecht einsehbar, dunkel, Dach sehr niedrig

Zustand: Hacken teilweise verkrümmt

Sauberkeit: gut

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: - Hackensystem wird nicht gebraucht
- Durch tief liegendes Dach ist das Einstellen etwas mühsam
- Beleuchtung fehlt komplett

Anträge: -
-

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 3

**Poststrasse
Turnhalle Boostock**

Art: öffentlich

Anzahl: ca. 14

Licht: kein Licht vorhanden (Strassenlampe in der Nähe)

Sicherheit: gut, direkt an der Poststrasse liegend, gut einsehbar

Zustand: fehlende Ständer, Hälfte nicht überdacht, Veloständer defekt

Sauberkeit: gut

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Ein Teil für Motorräder?

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 4	Haufländlistrasse Schulhaus Glattler
Art:	öffentlich
Anzahl:	ca. 130
Licht:	Beleuchtung vorhanden, jedoch ungenügende Lichtstärke
Sicherheit:	versteckt gelegen, bedingt einsehbar durch Mauern vorne, nachts problematisch
Zustand:	gut
Sauberkeit:	gut
Notwendigkeit:	ja
Bemerkungen:	genügend Ständer vorhanden, komplett überdacht
Anträge:	-

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 5

**Glattlerweg
„Zentrum Büel“**

Art: privat

Anzahl: 2 Ständer mit total 12 Abstellplätzen

Licht: keine Beleuchtung

Sicherheit: gut einsehbar

Zustand: Einfache Ständer ohne Überdachung

Sauberkeit: gut,

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Veloständer werden kaum wahrgenommen, stehen abseits, vermutlich kaum benützt

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 6	Poststrasse Schulhaus Hasel
Art:	öffentlich
Anzahl:	ca. 36
Licht:	keine Beleuchtung
Sicherheit:	gut einsehbar aber nicht beleuchtet
Zustand:	Ständer nicht verankert am Boden und defekt, Überdachung vorhanden
Sauberkeit:	gut
Notwendigkeit:	ja
Bemerkungen:	keine
Anträge:	-

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 7

**Poststrasse
Ref. Kirchenzentrum Hasel**

Art: öffentlich (?)

Anzahl: keine Veloabstellplätze vorhanden

Licht:

Sicherheit:

Zustand:

Sauberkeit:

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Gemäss Frau Fischer besteht Bedarf für Veloabstellplätze (Kirchenbesucher, Kinder welche Rel.-Unterricht besuchen)

Anträge: **- Erstellung von Veloabstellplätzen**

Foto

keines



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 8	Bahnhofstrasse Einrichtungshaus IKEA
Art:	privat
Anzahl:	11
Licht:	keine Beleuchtung vorhanden
Sicherheit:	direkt an der Bahnhofstrasse liegend, gut einsehbar
Zustand:	gut, Hälfte nicht überdacht
Sauberkeit:	gut
Notwendigkeit:	ja
Bemerkungen:	Könnten für Anbindung an den ÖV verwendet werden
Anträge:	-

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 9 **Bahnhofstrasse**
Bushaltestelle Rotzenbühl, Fahrtrichtung Killwangen

Art: öffentlich

Anzahl: keine Abstellplätze vorhanden

Licht:

Sicherheit:

Zustand:

Sauberkeit:

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Anbindung LV an ÖV, Gebiet Spreitenbach West und Schleipfe

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 10 **Bahnhofstrasse**
Verkaufsgeschäft Spar

Art: privat

Anzahl: keine Abstellplätze vorhanden

Licht:

Sicherheit:

Zustand:

Sauberkeit:

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Gemäss Gespräch mit Herrn Truniger, Filialleiter Spar, besteht Bedarf für Abstellplätze.

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 11

**Langäckerstrasse
Zentrum Langäcker**

Art: öffentlich

Anzahl: ca. 25

Licht: keine Beleuchtung vorhanden

Sicherheit: In der Nähe der Langäckerstrasse gelegen, gut einsehbar

Zustand: Ständer defekt, lediglich teilweise überdacht

Sauberkeit: gut

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Gut gelegen, Beleuchtung fehlt

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 12	Einkaufszentrum Shoppi Parkplatz West
Art:	privat
Anzahl:	ca. 55
Licht:	keine Beleuchtung vorhanden
Sicherheit:	guter Standort, gut einsehbar
Zustand:	gut
Sauberkeit:	Diverse Kleinabfälle im Bereich des Ständers
Notwendigkeit:	ja
Bemerkungen:	Alle Abstellplätze überdacht, keine Beleuchtung
Anträge:	-

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 13 **Einkaufszentrum Shoppi
Eingang Nord, PG 1**

Art: privat

Anzahl: ca. 10

Licht: gut

Sicherheit: gut

Zustand: gut, überdacht

Sauberkeit: gut

Notwendigkeit: ??, nicht unbedingt notwendig

Bemerkungen: Zugänglichkeit mit Fahrrad fraglich, da man vorher an einem anderen Velo-PP vorbeikommt.

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 14 **Einkaufszentrum Shoppi
Eingang Nord, PG 2**

Art: privat

Anzahl: 5

Licht: keine Beleuchtung vorhanden

Sicherheit: gut

Zustand: gut, professionelles System



Sauberkeit: gut

Notwendigkeit: ??

Bemerkungen: Zugänglichkeit mit Fahrrad fraglich, da man vorher an einem anderen Velo-PP vorbeikommt.

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 15	Einkaufszentrum Shoppi Eingang Ost, PG 2
Art:	privat
Anzahl:	ca. 10
Licht:	gut
Sicherheit:	eher versteckt, Türe im Bereich des Veloständers
Zustand:	gut
Sauberkeit:	gut
Notwendigkeit:	??
Bemerkungen:	Überdachung teilweise
Anträge:	-

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 16	Einkaufszentrum Shoppi Eingang Ost PG 1
Art:	privat
Anzahl:	ca. 35
Licht:	keine Beleuchtung
Sicherheit:	gut einsehbar, viel Publikumsverkehr
Zustand:	Überdachung nicht durchgehend, Ständer verbogen
Sauberkeit:	gut
Notwendigkeit:	ja
Bemerkungen:	keine
Anträge:	-

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 17 **Einkaufszentrum Shoppi
Bushaltestelle**

Art: öffentlich / privat

Anzahl: keine Abstellplätze vorhanden

Licht:

Sicherheit:

Zustand:

Sauberkeit:

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Anbindung LV an ÖV, Busverbindung in Richtung Baden und Zürich

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 18	Einkaufszentrum Shoppi Eingang Süd Post
Art:	privat
Anzahl:	ca. 75
Licht:	Beleuchtung vorhanden, eher schwach
Sicherheit:	während Öffnungszeiten EKZ sehr gut, nach Ladenschluss eher abgelegen wenig Publikumsverkehr
Zustand:	Teils fehlende Überdachung, Ständer nicht verankert am Boden, teils defekte Ständer
Sauberkeit:	gut
Notwendigkeit:	ja
Bemerkungen:	Anbindung Einkaufszentrum und Zentrumsschopf, Aufteilung der Ständer mangelhaft (stehen fast kreuz und quer), Defekte Velos in den Ständern.
Anträge:	-

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 19

**Zentrumsstrasse
Werkhof / Feuerwehr**

Art: öffentlich

Anzahl: ca. 10

Licht: keine Beleuchtung vorhanden

Sicherheit: gut einsehbar

Zustand: gut

Sauberkeit: gut

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Gemäss Fw-Kdt Scheiwiller kommen die meisten AdF mit dem Velo zu den Übungen, für Publikumsverkehr mit EVS sind keine Velo-Abstellplätze vorhanden. Ev. ein PP für Veloabstellplätze opfern.

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 20	Bahnhofstrasse Bushaltestelle Dorf
Art:	öffentlich
Anzahl:	ca. 10
Licht:	kein Licht vorhanden
Sicherheit:	gut, transparente Rückwand beim Buswartehäuschen
Zustand:	keine Ständer für Velos vorhanden
Sauberkeit:	gut
Notwendigkeit:	ja
Bemerkungen:	Anbindung LV an ÖV, bei Montage von Ständern müsste der Platz um ca. einen Meter vergrössert werden
Anträge:	-

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 21 **Industriestrasse**
Sportanlagen Mittlerzelg / Tennisclub

Art: öffentlich

Anzahl: ca. 10

Licht: keine Beleuchtung vorhanden

Sicherheit: gut, gut einsehbar und zentral gelegen

Zustand: Ständer nicht am Boden befestigt, keine Überdachung

Sauberkeit: gut

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Aufgrund der grossen Anzahl Junioren des FC scheint das Angebot eher gering zu sein. Bei Veranstaltungen (Grümpelturnier) werden die Fahrräder wild abgestellt.
Veloabstellplätze sollten für beide Vereine an einem Standort zentralisiert werden.

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 22

**Industriestrasse
Erholungshügel Mittlerzelg**

Art: öffentlich / privat

Anzahl: keine Abstellplätze vorhanden

Licht:

Sicherheit:

Zustand:

Sauberkeit:

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Erholungshügel ist nicht mit dem Auto erreichbar. Bei der Minigolfanlage hat es keine Abstellplätze

Anträge: -

Foto

keines



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 23 **Brüelstrasse**
Bushaltestelle Brüel

Art: öffentlich

Anzahl: keine Abstellplätze vorhanden

Licht:

Sicherheit:

Zustand:

Sauberkeit:

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Anbindung des LV an den ÖV für das Gebiet Spreitenbach Ost.
Platzverhältnisse an der Bushaltestelle sind eingeschränkt.
Das Land direkt hinter der Bushaltestelle gehört Herrn Manfred Hunziker. Das Erstellen von Veloabstellplätzen direkt hinter der Bushaltestelle wäre ideal und sollte angestrebt werden.

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 24

**Schmittegass
Schulhaus Seefeld**

Art: öffentlich

Anzahl: ca. 34

Licht: keine Beleuchtung vorhanden

Sicherheit: gut einsehbar, zentral gelegen

Zustand: Ständer nicht befestigt am Boden, Überdachung mangelhaft

Sauberkeit: gut

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Standort wäre sehr gut, am Abend jeweils Vandalismus (Beleuchtung)
Durch Neubauarbeiten hat sich die Sache vorläufig erledigt!
Neugestaltung der Veloabstellplätze ist in das Bauprojekt zu integrieren

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 25 **Kirchstrasse**
 Kath. Kirche / Friedhof

Art: öffentlich

Anzahl: keine Abstellplätze vorhanden

Licht:

Sicherheit:

Zustand:

Sauberkeit:

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Kirchen- und Friedhofbesucher

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 26	Ratzengass Kath. Pfarreiheim
Art:	öffentlich
Anzahl:	10
Licht:	keine Beleuchtung vorhanden
Sicherheit:	gut einsehbar, direkt neben Eingang Pfarreiheim
Zustand:	keine Überdachung, Ständer nicht befestigt
Sauberkeit:	gut
Notwendigkeit:	ja
Bemerkungen:	guter Standort, Qualität könnte verbessert werden, ev. zentraler Veloständer für Vereinslokal Jungwacht / Blauring, ref. Kirche und Pfarreiheim
Anträge:	-

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 27

**Dorfstrasse
Sternenplatz Dorfläden**

Art: privat

Anzahl: keine Abstellplätze vorhanden

Licht:

Sicherheit:

Zustand:

Sauberkeit:

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Bedarf gemäss Frau Muntwyler, Blumengeschäft, gegeben. Besucher der Dorfläden stellen oder legen ihre Velos irgendwo ab.

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 28

**Buchbühlstrasse
Pfadiheim**

Art: öffentlich

Anzahl: keine Abstellplätze vorhanden

Licht:

Sicherheit:

Zustand:

Sauberkeit:

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Im Zusammenhang mit Pfadi und Veranstaltungen im Pfadiheim

Anträge: -

Foto






LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 29	Güterstrasse Spreiti-West
Art:	privat
Anzahl:	3
Licht:	keine Beleuchtung vorhanden
Sicherheit:	gut, zentral und gut einsehbar
Zustand:	keine Überdachung
Sauberkeit:	gut
Notwendigkeit:	ja
Bemerkungen:	Angebot an Veloabstellplätzen zu knapp und wenig attraktiv
Anträge:	-

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 30

**Kesselstrasse
Limmatinsel**

Art: öffentlich

Anzahl: keine Abstellplätze vorhanden

Licht:

Sicherheit:

Zustand:

Sauberkeit:

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Für Besucher Limmatinsel bestehen keine Abstellplätze, weshalb diese die Velos teilweise auf die Insel mitnehmen. Ausflugsziel.

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 31

**Kesselstrasse
Schützenhaus**

Art: öffentlich

Anzahl: keine Abstellplätze vorhanden

Licht:

Sicherheit:

Zustand:

Sauberkeit:

Notwendigkeit: ja

Bemerkungen: Schützen welche mit dem Velo kommen, können das Velo in keinen Ständer stellen. Bedarf sicherlich vorhanden.

Anträge: -

Foto





LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005

Nr. 32 **Bahnhof Killwangen-Spreitenbach**

Art: öffentlich

Anzahl: unbekannt

Licht:

Sicherheit:

Zustand:

Sauberkeit:

Notwendigkeit:

Bemerkungen: Die Sanierung der Veloabstellplätze ist geplant und praktisch spruchreif. Beteiligt daran sind die Gemeinden Killwangen und Spreitenbach. Keine weiteren Verbesserungen

Anträge: **keine**

Foto

keine



LANGSAMVERKEHR

Bestandesaufnahme Veloständer Spreitenbach
November 2005
